

ADS21

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



ADS21 - Вакуумный датчик из линейки AOSONG.

Запрос информации

Для уточнения поставки, комплектации и актуальной документации напишите на Mail@aosong.ru.

Назначение

ADS21 применяется для контроля вакуума в составе измерительных и технологических систем. Рабочий диапазон и принцип измерения определяются конкретным исполнением прибора.

Подбор исполнения

При выборе учитывают диапазон остаточного давления, тип вакуумного присоединения, выходной сигнал, интерфейс, питание и совместимость материалов с рабочей средой.

Монтаж и эксплуатация

Установку выполняют на чистом вакуумном тракте с соблюдением ориентации и требований к уплотнению. Загрязнение чувствительного элемента и механическое воздействие на разъем могут повлиять на результат измерения.

Идентификация изделия

Параметр	Значение
Модель	ADS21
Группа оборудования	Вакуумметры и вакуумные датчики
Тип документа	Технический паспорт / спецификация