


AFS3000

Технический паспорт / спецификация
Газовые расходомеры



Назначение

Аполной шкалы3000 предназначен для измерения или регулирования расхода рабочей среды. Конкретное назначение зависит от исполнения, диапазона, калибровочной среды и состава выходных сигналов.

Подбор исполнения

При подборе исполнения учитывают измеряемую среду, требуемый диапазон, присоединение к трубопроводу, допустимое давление, питание, аналоговый выход или цифровой интерфейс. Численные параметры необходимо сопоставлять с документацией именно выбранной модификации.

Монтаж и эксплуатация

Перед вводом в работу проверяют направление потока, герметичность соединений, чистоту рабочей среды и соответствие электрического подключения схеме. Монтаж не должен создавать механическую нагрузку на корпус и разъемы прибора.

Идентификация изделия

Параметр	Значение
Модель	AFS3000
Группа оборудования	Газовые расходомеры
Тип документа	Технический паспорт / спецификация