

AGP11

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



AGP11 - пьезорезистивный вакуумметр с интегрированными чувствительным элементом и электронным контроллером. В конструкции используется заполненный маслом кремниевый чувствительный элемент диффузионного типа.

Назначение

Прибор предназначен для измерения остаточного давления. Официальное описание отмечает аналоговый выход, коррозионную стойкость, повторяемость, малую массу и отсутствие сложного обслуживания.

Технические характеристики

Модель	AGP11
Погрешность	±0,5 % полной шкалы
Питание	12-24 В пост. тока
Выходной сигнал	0-10 В пост. тока или 4-20 мА
Присоединение	KF16
Допустимое избыточное давление	300 кПа
Температура хранения	5...+60 °С
Материалы, контактирующие с вакуумом	нержавеющая сталь 304/316
Масса	249 г с дисплеем; 189 г без дисплея

Инженерный подбор

При выборе исполнения AGP11 укажите рабочую среду, диапазон, выходной сигнал, питание и присоединение.
Технический запрос: Mail@aosong.ru.