

AGP3/AGP21

Технический паспорт / спецификация
Комплектующие и аксессуары



AGP3/AGP21 - комплектующие для вакуумметров серий AGP3 и AGP21.

Назначение

Подключение вакуумных датчиков, переход между фланцами KF16 и KF25, а также монтаж герметичных вакуумных соединений.

Состав линейки

Кабель	выводной кабель с сетевым разъёмом, 2 м
Кабели DB9	3 м или 0,5 м
Соединение KF25	хомут и уплотнительное кольцо
Соединение KF16	хомут и уплотнительное кольцо
Переходник	KF16-KF25

Совместимость

Перед подбором сверяют тип электрического разъёма конкретного вакуумметра и номинальный размер вакуумного фланца.

Инженерный подбор

Для выбора исполнения AGP3/AGP21 укажите рабочую среду, требуемый диапазон, тип присоединения, питание и выходной сигнал. Технический запрос: Mail@aosong.ru.