

AGP3000/AGP3100/AGP3200

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



Подтвержденные преимущества

- Подтвержден широкий диапазон измерения абсолютного давления 0,05 Па - 120 кПа.
- Поддерживаются варианты AGP3000, AGP3100 и AGP3200.
- Указаны интерфейсы RS-485 и аналоговый выход, а также присоединение KF16.

Характеристики

Тип прибора	Вакуумметр Пирани
Измеряемое давление	Абсолютное давление воздуха и азота
Диапазон измерения	0,05 Па - 120 кПа
Номинальное давление	130 кПа
Интерфейсы	RS-485; аналоговый выход 0-5 В
Дисплей	TFT-LCD
Присоединение	KF16; опционально переходники
Материал	AGP3000: алюминиевый сплав; AGP3100/AGP3200: нержавеющая сталь
Коммуникационные разъемы	DB9/RJ45


Единицы измерения

Единицы приведены в русской инженерной записи: Па, кПа, МПа, л/мин, В, мА, % отн. влажности, °С.

Проверка перед применением

Перед заказом сверяйте исполнение, диапазон, среду, питание, интерфейс и механическое присоединение с документацией AOSONG/ASAIR. Для подбора напишите на Mail@aosong.ru.

Дополнительные изображения



AGP3000/AGP3100/AGP3200: дополнительный вид 1