

AGP3100

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



AGP3100 - комбинированный вакуумметр Пирани серии AGP3 с датчиком абсолютного давления и чувствительным элементом MEMS. Предусмотрены цветной дисплей и кнопочное управление.

Технические характеристики

Диапазон абсолютного давления	0,05 Па...120 кПа
Питание	12-28 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Электрическое подключение	RJ45
Вакуумное присоединение	KF16; переходники заказываются отдельно
Погрешность на участке 1×,5×10 4 Па	±15 % от показания

Инженерный подбор

При выборе исполнения AGP3100 укажите рабочую среду, диапазон, выходной сигнал, питание и присоединение.
Технический запрос: Mail@aosong.ru.