

AGP4000

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



AGP4000 - комбинированный вакуумметр, объединяющий метод холодного катода для высокого вакуума и метод Пирани для низкого вакуума. Прибор оснащен цветным дисплеем, кнопочным управлением, аналоговым выходом и интерфейсом RS-485.

Применение

Измерение вакуума в полупроводниковом производстве, научных установках, пищевом оборудовании и аэрокосмических системах.

Технические характеристики

Диапазон измерения	1×10 ⁵ Па
Питание	15-30 В пост. тока
Погрешность для азота	±30 % от показания
Выходы	0-10 В пост. тока и RS-485
Протокол	Modbus RTU
Интерфейс подключения	RJ45
Рабочая температура	5...55 °C
Единицы	Па, торр, мбар

Инженерный подбор

При выборе исполнения AGP4000 укажите рабочую среду, диапазон, выходной сигнал, питание и присоединение.
Технический запрос: Mail@aosong.ru.

Дополнительные изображения



AGP4000: дополнительный вид 1



AGP4000: дополнительный вид 2