

ASR-11-

Технический паспорт / спецификация
Вакуумметры и вакуумные датчики



ASR-11 - электрохимический датчик малых концентраций кислорода. Концентрация определяется по выходному току чувствительного элемента; внешнее питание датчика не требуется.

Назначение

Контроль кислорода в технологических процессах, медицинской аппаратуре, системах разделения газов, анализаторах кислорода и газоанализаторах.

Основные данные

Принцип измерения	электрохимический
Измеряемый компонент	кислород
Выход	токовый сигнал чувствительного элемента
Питание чувствительного элемента	не требуется

Инженерный подбор

При выборе исполнения ASR-11 укажите рабочую среду, диапазон, выходной сигнал, питание и присоединение.
Технический запрос: Mail@aosong.ru.